



iPhone 5 Kopfhörerbuchse für Musikfernsteuerung an Kopfhörern warten

Ablösungen von Klinkensteckern (z.B. des Original-Apple Kopfhörers) führen zu leitender Schicht in der Kopfhörerbuchse. Dadurch wird die Musikfernsteuerung beeinträchtigt. Lösung: Abschleifen der Ablagerungen mit sehr feinem Schleifpapier

Geschrieben von: RustyOcean

EINLEITUNG

Ablösungen von Klinkensteckern (z.B. des Original-Apple Kopfhörers) führen zu leitender Schicht zwischen den einzelnen Segmenten des Klinkensteckers. Dadurch wird die Musikfernsteuerung (Play, Pause, Liedwechsel) beeinträchtigt.

Schritt 1 — iPhone 5 Kopfhörerbuchse für Musikfernsteuerung an Kopfhörern warten



- **Schritt 1:** Staub in Kopfhörerbuchse mit weichem Werkzeug (z.B. Zahnstocher) vorsichtig lockern und entfernen.

Schritt 2



- Ein Stück sehr feines Schleifpapier (ca. 1cm x 2cm) zu einer dünnen Rolle aufrollen und damit die Abscheidungen im Inneren der Kopfhörerbuchse vorsichtig abschleifen. Vorsicht: Die runden Pins, die den Kontakt zwischen Klinkenstecker und Kopfhörerbuchse herstellen, sollten dabei nicht beschädigt werden.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.