



Cambio de centro de carga para Nyx Fly II

cambio del centro de carga con estacion de aire caliente y pasta de soldar mecánica xg50

Escrito por: @HectorNavarroMX



INTRODUCCIÓN

Cambio solo del puerto micro USB



HERRAMIENTAS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [xg-50 mechanic solder paste](#) (1)
 - [Hot Air Rework Station Hakko FR-810](#) (1)
-

debe funcionar sin problemas